

副院长王建才到建筑工地检查指导工作

2023年10月3日下午，校党委委员、副院长、二期建设指挥部指挥长王建才到建筑工地检查指导工作，指挥部工程建设组及施工单位、监理单位相关同志参加。



指挥长实地考察了项目现场施工，详细了解了项目进展、质量管控、安全防护方面采取的措施和现阶段面临的问题。

在4号楼，指挥长仔细考察了水磨石样板间、挂腻子房间的效果，叮嘱施工一线的全体参建人员务必严守质量关，保障各个房间的功能得到有效发挥。



在体育馆和7号楼，指挥长现场听取监理方、施工方施工现场情况，重点了解了施工单位人员到位情况以及项目建设推进情况。



指挥长最后强调，参建单位要严格按照技术规范，确保工程质量、进度、安全，做到安全文明施工，同时高度重视安全稳定工作，及时兑现工人工资，给付材料款，参建单位要及时开展安全隐患排查，确保建设项目安全稳定、有序推进。